



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 14 марта 2025 года

Mazda 3, 2018



30 января 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 24 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JMZBM54A801549725
Госномер: E095YA750
Номер кузова:
JMZBM54A801549725
Номер двигателя: 20556261

Номер ПТС: 78УХ599115
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9906385460
Год выпуска: 2018
Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Темно-серый
Объём двигателя: 1 496 см³
Мощность: 120 л.с.
Последний пробег: 120 141 км

Недостатки

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ 10 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Есть таможенная декларация

- ℹ 1 объявление на Авито
- ℹ Пробег — 120 141 км
- ℹ 1 неоплаченный штраф
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ ДТП не найдены
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 14.03.2025 12:15. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 19 марта 2019 — 7 февраля 2025

Срок владения: 5 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

✓ **ДТП не найдены**

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

17 октября 2020 года

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 75 000 – 100 000 ₽

Общая стоимость: 75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Подготовка

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло правое окраска для новой детали

Замена

Бампер передний

Бампер передний - заменить

Кронштейн бампера правый

Крыло переднее правое заменить

Фара передняя правая

Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

Крыло правое

Защита двигателя - снятие/установка

Подкрылок передний правый

Фара - отрегулировать

Бачок омывателя в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защитной сетки передней разобрать/собрать

17 октября 2020 года

Стоимость ремонта: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 40 000 – 50 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

- Панель задняя коаксиальная отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель задняя каретки ремонт. Окраска <50%

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Крышка задняя левая окраска новая деталь

Крышка задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Балка бампера задняя окраска поверхности

Замена

Бампер задний	Надпись версии
Крышка задняя левая	Бампер задний - заменить
Крышка задняя правая	Кронштейн бампера задний - снятие/установка
Балка бампера задняя	Надпись (TYP) снятие/установка
Обозначение модели	Надпись VERSION - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Накладка крышки багажника - снятие/установка	Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка
Уплотнитель двери задка снятие/установка	Фонарь задний внутренний правый - снятие/установка
Облицовка крышка багажника - снятие/установка	Задний спойлер - снятие/установка
Дверь задка снятие/установка	

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 22 января 2025 года

Источник: Дилер

Пробег: 119 792 км

Регион: Москва

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

30 января 2025 года

Цена: 1 451 000 ₽ **↓ 163 000 ₽**

Пробег: 120 141 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Ногинск



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 24 фото на сайте](#)

Описание

☀ Не упустите свой шанс! Позвоните или напишите сейчас и мы обсудим все детали! ☎

У нас возможно выбрать наиболее подходящий автомобиль и получить индивидуальное предложение!

...еще больше про автом...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
30 января 2025 14:15	1 614 000 ₽	120 141 км
31 января 2025 16:13	Не менялась	Не менялся
4 февраля 2025 23:06	1 593 000 ₽ ↓ 21 000 ₽	Не менялся
5 февраля 2025 08:05	1 580 000 ₽ ↓ 13 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 564 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 319 000 — 2 120 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 454 600 — 1 642 200 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

10 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 10 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

25 января 2019 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

17 марта 2019

Дилер

Москва г



Период владения:

19 марта 2019 — 7 февраля 2025

Срок владения:

5 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

19 марта 2019 • Данные о регистрации • Московская область

Установка доп. оборудования

5 мая 2019

Дилер

москва



Расчет стоимости ремонта

17 октября 2020 • Пробег 34 336 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

17 октября 2020 • Пробег 32 582 км • Audatex

Кузовной ремонт

9 ноября 2020 • Пробег 38 681 км • Дилер • Москва

AZT окрасочная работа, БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: БАМПЕР З - С/У И ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ., НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: ДВЕРЬ П ПР

Кузовной ремонт

9 ноября 2020 • Дилер • Москва

Облицовка передняя нижняя, снять/установить, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX дополнительная работа, КРЫЛО П ПР - ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: БАМПЕР П, ПОДКРЫЛОК, ФАРА

ПР, БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА И РЕШЕТКА ОБТЕКАТЕЛЯ ПР - С/У,
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ, Прочие работы

Диагностический осмотр


22 января 2025 • Пробег 119 792 км • Данные о диагностиках • Москва

Размещение первого объявления на Авито

30 января 2025 • Пробег 120 141 км • Авито • Московская область, Ногинск

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 120 141 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 4 февраля 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810577250235471300

Дата происшествия: 10 января 2025 года

Описание: 12.16.1 - Несоблюдение требований знаков или разметки, за
искл.случаев, предусм.др.статьями гл.12.

[Ещё найдено 28 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 25 января 2019

Цвет: Темно-серый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "МАЗДА МОТОР РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 24 декабря 2021 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАЗДА МОТОР РУС"

Причины отзыва: На автомобилях, которые попадают под действие данной кампании, рабочее колесо топливного насоса низкого давления может деформироваться, что может вызвать выход насоса из строя. Это, в свою очередь, может привести к прекращению возможности пуска двигателя и/или к его самопроизвольной остановке, что повышает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие. Водитель может заметить данную неисправность по включению сигнализатора неисправности систем двигателя (Check engine) и/или неравномерной работе двигателя.

Работы и рекомендации: Специалисты сервисной станции официального дилера Mazda заменят топливные насосы низкого давления модифицированными на всех автомобилях, которые попадают под действие данной отзывной кампании. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.