



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 октября 2024 года

Hyundai SOLARIS, 2011

VIN: Z94CT41CABR014663

Госномер: K760AM750

Номер кузова:

Z94CT41CABR014663

Номер двигателя: AW218985

Номер ПТС: 78HE492129

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 5024954908

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой прочее

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 396 см³

Мощность: 107 л.с.

Последний пробег: 183 446 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

i Есть результаты диагностики

i Не продавался на Авито

i 23 записи в истории эксплуатации

i Пробег — 183 446 км

i 4 техосмотра

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 2 владельца по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.10.2024 20:05. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **2 владельца по ПТС**

1 владелец

Период владения: 5 апреля 2011 — 10 сентября 2014

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

2 владелец

Период владения: 10 сентября 2014 — н.в.

Срок владения: 10 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

24 июля 2019 года в 20:36

Регион: Московская обл

26 марта 2020 года в 12:10

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Ford Transit — другой участник

Повреждения

Левая задняя часть рамы

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

17 сентября 2020 года в 10:30

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


ваз (lada) Largus (Ларгус) — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

31 июля 2019 года

Стоимость ремонта: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 30 000 – 40 000 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Фара правая полировка отремонтировать

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Замена

Крыло переднее правое

Крыло переднее правое - снятие/установка

Дверь передняя правая

Дверь передняя правая - заменить

Полоска в двери передняя правая

Фара - отрегулировать

Полоска задняя дверь передняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Колесо переднее правое - снятие/установка

Колесо (колеса) передние снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.



Заказать
выездную
диагностику

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.


Осмотр от 16 апреля 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 183 446 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система



Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ⓘ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 662 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 480 000 — 970 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 576 300 — 688 900 ₽

23 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 23 события и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

5 апреля 2011 — 10 сентября 2014

Срок владения:

3 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Первичная регистрация

5 апреля 2011 • Данные о регистрации • Тульская область

2 владелец

Период владения:

10 сентября 2014 — н.в.

Срок владения:

10 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

10 сентября 2014 • Данные о регистрации • Московская область

Регламентное ТО

8 октября 2014 • Пробег 79 108 км • Дилер • Москва

Лампа фары головного света (правая сторона) - с/у; Техническое обслуживание 75 000 км/60 мес; Фары, регулировка; Комплексные операции к ТО 75 000 км; Колодки тормозные задние (обе стороны), замена; Диск тормозной задний (обе стороны), с/у; Узел дроссельный, чистка; Дроссельный узел, репрограмминг; Слесарные работы; Подшипник ступицы пер. прав. - с/у; Форсунки омывателя ветрового стекла, регулировка; Колесо, ремонт;

Визит на сервис

8 октября 2014 • Дилер • Москва

Регламентное ТО

30 сентября 2015 • Пробег 89 813 км • Дилер • Москва

Тормозные механизмы - обслуживание (задняя ось); АКБ - проверка, зарядка; Мойка двигателя; Техническое обслуживание 90 000 км/72 мес; Инжектор, чистка; Тормозные механизмы - обслуживание (передняя ось); Защита картера ремонт; Комплексные операции к ТО 90 000 км; Защита картера, снятие/установка;

● **Текущий ремонт**

2 октября 2015 • Пробег 90 022 км • Дилер • Москва

Слесарные работы; Узел дроссельный, чистка; Антибактериальная обработка системы вентиляции автомобиля;

● **Визит на сервис**

2 октября 2015 • Дилер • Москва

● **Текущий ремонт**

4 января 2016 • Пробег 95 277 км • Дилер • Москва

Замена аккумуляторной батареи;

● **Прохождение технического осмотра**

14 сентября 2016 • Пробег 110 000 км • Данные о техосмотре

● **Текущий ремонт**

7 января 2017 • Пробег 114 852 км • Дилер • Москва

Диагностика GDS; Электротехнические работы; Слесарные работы; Масло в ДВС, замена; Защита картера, снятие/установка; Диагностические работы;

● **Регламентное ТО**

23 апреля 2017 • Пробег 118 236 км • Дилер

Техническое обслуживание 120 000 км/102 мес; Защита картера, снятие/установка; Без замены свечей зажигания; Со слов клиента: неприятный запах при работе кондиционера, запотевают стекла; Со слов клиента: тугая педаль сцепления; Со слов клиента: свист при работе отопителя; Со слов клиента: проверить колесные диски

● **Регламентное ТО**

17 июня 2018 • Пробег 130 696 км • Дилер

То-150 9854201109

● **Прохождение технического осмотра**

20 октября 2018 • Пробег 130 000 км • Данные о техосмотре

● **Регламентное ТО**

30 июня 2019 • Пробег 146 121 км • Дилер

ТО165 пробег 135000 км с защитой двс 8800 р

● **ДТП**

24 июля 2019 • Страховая компания • Московская обл

Расчет стоимости ремонта

31 июля 2019 • Пробег 148 923 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

21 октября 2019 • Пробег 150 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

26 марта 2020 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

17 сентября 2020 • Данные о ДТП • Московская область

Прохождение технического осмотра

26 ноября 2020 • Пробег 162 800 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

30 мая 2023

Fit Service

Пробег 181 303 км • Жуковский

FITSERVICE

Выполненные работы:

- Фильтр салонный - снятие и установка
- Диагностика системы кондиционирования - проверка работы, давления хладагента, наличия утечек
- Диагностика ходовой части
- AIRFIT - Дезинфекция системы кондиционирование и салона + удаление запахов
- Ионизация салона

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр салона Угольный

Рекомендации:

- Амортизаторы передней подвески заменить
- Жидкость охлаждающая восстановить уровень
- Масло и масляный фильтр двигателя заменить
- Поддон масляный двигателя, нижняя часть - устранить утечку масла
- Гофра глушителя - заменить

Визит на сервис

13 апреля 2024

Fit Service

Пробег 183 446 км • Жуковский

FITSERVICE

Выполненные работы:


- Ионизация салона

Диагностический осмотр

16 апреля 2024 • Пробег 183 446 км • Данные о диагностиках

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 183 446 км.



4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

14 сентября 2016 года

Пробег: 110 000 км

20 октября 2018 года

Пробег: 130 000 км

21 октября 2019 года

Пробег: 150 000 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 60 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 26 декабря 2023 года — 25 декабря 2024 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,52

Количество водителей: Ограничен список лиц, допущенных к управлению (допущено: 4 чел.)

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Solaris

Дата производства: 23.03.2011

Модельный год: 2011

Код модели: DRS4D1615

Рынок: EUR;GEN

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4FAAW218985

Номер коробки передач: TBJ5 D533652

Код цвета салона: RY - BRACKET-CRASH PAD SUPPORT,RH

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;
Кузов: SEDAN - 4DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 1400 CC - GAMMA;
Двигатель: DOHC - MPI;
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;
АКП: MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.