



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 13 октября 2025 года

Porsche PANAMERA, 2018



При осмотре автомобиля всегда
сверяйте данные ПТС и VIN с
указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и
встречей с продавцом прошло много
времени

Рекомендуем купить отчёт повторно,
чтобы получить актуальную
информацию.

Есть ещё 19 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WP0ZZZ97ZJL142118

Госномер: K931KO790

Номер кузова:

WP0ZZZ97ZJL142118

Номер двигателя: 010706

Номер ПТС: 78УХ526763

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9936776837

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Красный

Объём двигателя: 3 996 см³

Мощность: 549 л.с.

Последний пробег: 74 042 км

Предыдущие госномера:

B089ВУ193, E781МУ799

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- 1 владелец по ПТС – среди них юридическое лицо
- 1 объявление на Авито
- 1 объявление на других площадках
- 28 записей в истории эксплуатации
- Пробег – 74 042 км
- Не найдены сведения о техосмотрах
- Есть таможенная декларация
- Попал под отзывные кампании

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 13.10.2025 15:00. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

1 3 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 11 января 2019 – 30 января 2020

Срок владения: 1 год

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: **Москва**

Название организации: **ООО СК ГАТП**

2-й владелец

Период владения: 30 января 2020 – 19 августа 2021

Срок владения: 1 год 7 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: **Санкт-Петербург**

Название организации: **ООО "КЛЕВЕР ЭКСПРЕСС"**

3-й владелец

Период владения: 19 августа 2021 – н.в.

Срок владения: 4 года 2 месяца

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: **Московская область**

1 Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

25 марта 2019 года в 19:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Porsche PANAMERA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Hyundai Accent — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

13 сентября 2020 года в 23:45

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Porsche PANAMERA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Ford Focus — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

1 Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 октября 2020 года

Стоимость ремонта: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Общая стоимость: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Частичный ремонт

Крышка багажника снизу отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника снизу ремонт. Окраска <50%

Угол элемент боковой задний левый ремонт. Окраска <50%

Угол элемент боковой задний правый ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка задняя окраска новая деталь

Фартук задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Щиток задка наружный окраска для новой детали

Панель задняя пола багажника окраска поверхности

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Тормозная система передняя и задняя регулировать

Замена

Облицовка задняя

Держатель нижний правый бампер

Крепление датчика нижнего двери задней

Комплект клея для задка

Молдинг левый фартук задний

Глухая заклёпка

Фартук задний

Уплотнитель крышки багажника

Решетка центральная заднего фартука

Надпись производителя

Диффузор бампера задний

Отражатель левый

Опора левая бампера

Отражатель правый

Опора правого бампера задняя

Уголок элемент боковой задний левый

Крепление планка бампера заднего

Уголок элемент боковой задний правый

Кронштейн панели облицовки задка

Комплект клея боковой левый

Щиток задка наружный

Комплект клея боковой правый

Держатель нижний левый бампер задний

Панель задняя пола багажника

Адсорбер	Раскос задний правый
Подкрылок задний левый	Траверса моста задняя
Сабвуфер	Стойка левая задняя ось
Опора левая грузовая платформа	Стойка правая задняя ось
Опора правая пола багажника	Прибор управления задний
Облицовка нижняя багажника	Пневмоаккумулятор задний
Крепление планки задней внутренней правой	Компрессор подвески в сборе
Экран задний частичный глушитель левый	Аккумуляторная батарея
Экран задний часть глушителя правый	Электронный блок управления ходовой части
Насадка внутренняя левая глушителя	Корпус разъема
Насадка внутренняя правая глушителя	Корпус разъема разобрать-собрать/заменить
Насадка наружная левая глушителя	Корпус разъема
Запасная часть глушителя левая	Корпус разъема разобрать-собрать/заменить
Облицовка задняя	Защитный экран стабилизатора
Теплоизоляция пола	Защита экрана стабилизатора разобрать-собрать/заменить
Сайлентблок задний правый рычаг задний	
Раскос задний левый	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка задка - снятие/установка	Электронный блок управления PDCC - запрограммировать
Облицовка бампера заднего замена (демонтаж)	Поперечина задней оси снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка	Пневмоаккумулятор пневмоподвески - снятие/установка
Кронштейн бампера задний левый - снятие/установка	Компрессор пневматической подвески снятие/установка
Кронштейн бампера задний правый - снятие/установка	Электронный блок управления ходовая часть снятие/установка
Крепежные планки / кронштейны для	Электронный блок управления ходовой части - заменить
Задний фартук заменить (демонтировать)	Систему пневмоподвески выкачать/наполнить
Обивка D-стойки левая с установкой	Прибор управления задний правый снять/установить
Облицовка багажника левая - снятие/установка	Адсорбер - снятие/установка
Обивка D-стойки крыши правая снятие/установка	Тепловая защита задняя снятие/установка
Облицовка багажника правая - снятие/установка	Теплозащитный экран выхлопной трубы задний - снятие/установка
Панель задка заменить (сопутствующие работы)	Диагностика до ремонта
Пол багажника задний - замена (сопутствующие работы)	Автомобиль на крепление пола установить
Фонарь задний левый наружный - снятие/установка	Датчик левый смены полосы движения - снятие/установка
Фонарь задний правый наружный - снятие/установка	Датчик правый смены полосы движения - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка	Дополнительная аккумуляторная батарея - снятие/установка
Полка заднего стекла - снятие/установка	Трансформатор снятие/установка
Настил пола грузового отделения - снятие/установка	Двери задка снять/установить
Обивка заднего багажника снятие/установка	Дополнительно: Крышка багажника - подогнать
Уплотнитель двери задка снятие/установка	
Резиновая опора задняя правая задней оси снятие/установка	
Сабвуфер - снятие/установка	

Система выпуска отработавших газов в сборе снять/установить	Прибор управления камеры обзора программирование
Вспомогательную раму заднюю оси снять/установить	Электронный блок управления системы смены полосы - откалибровать
Прибор управления камерой заднего хода программирование	Задняя часть восстановление геометрии
Диагностика после ремонта	

23 декабря 2020 года

Стоимость ремонта: 400 000 – 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость запасных частей: 400 000 – 500 000 ₽

Общая стоимость: 400 000 – 500 000 ₽

Замена

Кронштейн панели облицовки задка

Задняя часть глушителя правая

Заднее стекло тонированное

Компрессор подвески в сборе

Комплект клея для стекла заднего

Аккумуляторная батарея

Запасная часть глушителя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка задняя нижняя - снятие/установка

Компрессор пневматической подвески снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Систему пневмоподвески выкачать/наполнить

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Облицовка задка - снятие/установка

Настил пола грузового отделения - снятие/установка

Ассистент удержания колеи программировать

Стекло задка заменить

Оба дополнительных глушителя - снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

23 июля 2021 года

Цена: 8 697 000 ₽

Пробег: 46 991 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 19 фото на сайте](#)

Описание

* Отличное состояние* Оригинал ПТС, полный комплект ключей* Продажа с полным НДС* Дорогая комплектация Цвет кузова Красный неметаллик (Carmine Red) Комплектация салона Двухцветный кожаный салон Черный /...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
23 июля 2021 19:53	8 697 000 ₽	46 991 км
26 июля 2021 19:24	Не менялась	Не менялся

1 объявление на других площадках

24 июля 2021 года

Цена: 8 697 000 ₽

Пробег: 46 991 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва и МО, Москва

Уникальные данные

АвтоОценка — 6 949 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на АвтоОценка — 6 644 000 — 9 995 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 6 254 200 — 7 435 500 ₽



Посмотреть историю на сайте

28 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 28 событий и 3 владельца, в том числе юридическое лицо.

Таможенные сведения

20 августа 2018 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

11 января 2019 – 30 января 2020

Срок владения:

1 год

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Москва

Название организации:

ООО СК ГАТП

Первичная регистрация

11 января 2019 • Данные о регистрации • Москва

ДТП

25 марта 2019 • Данные о ДТП • Московская область

Регламентное ТО

9 ноября 2019

АвтоСпецЦентр

Пробег 16 983 км • Москва

То-1



2 владелец

Период владения:

30 января 2020 – 19 августа 2021

Срок владения:

1 год 7 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

ООО "КЛЕВЕР ЭКСПРЕСС"

Смена владельца

30 января 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

24 июня 2020 • Пробег 30 697 км • Дилер • Санкт-Петербург

Тормозная жидкость заменен, Колеса снят и установлен, Технический осмотр

Текущий ремонт

24 июля 2020 • Пробег 32 051 км • Дилер • Санкт-Петербург

Щетки стеклооч. снят и установлен, Шины снят и установлен, Передн.накладка снят и установлен, Автомоб. спереди + сзади отрегулиров., Тех. мойка колес, торм.колодки пер. заменен, Облицовка задн.части кузова снят и установлен, Автомоб. спереди + сзади измерение, Задняя накладка снят и установлен, Задн.излучатель снят и установлен

Визит на сервис

31 июля 2020 • Пробег 32 051 км • Дилер • Санкт-Петербург

ДТП

13 сентября 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

1 октября 2020 • Пробег 34 357 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

23 декабря 2020 • Пробег 34 357 км • Audatex

Регламентное ТО

26 января 2021 • Пробег 38 470 км • Дилер • St.-Petersburg

Самодиагностика fap, Самодиагностика, Моторное масло проверено, Б/У DME - поиск неисправности, Самодиагностика, Удаление кодов ошибок после ремонта

Визит на сервис

31 января 2021 • Пробег 34 357 км • Дилер • St.-Petersburg

Кузовной ремонт

28 февраля 2021 • Пробег 34 357 км • Дилер • Санкт-Петербург

AZT подготовительная окрасочная работа, AUDATEX ремонт, AUDATEX дополнительная работа, Самодиагностика fap, Самодиагностика, Автомоб. спереди + сзади отрегулиров., Облицовка задн.части кузова снят и установлен, Облицовка задн.части кузова снят и установлен, Задн.крышка снят и установлен, Задн.фартук заменен, Накл.бок.задн.багажн.отсека снят и установлен, Компрессор снят и установлен, Задний бампер снят и установлен, Обивка задн.багажн.отсека снят и установлен, Накл.бок.задн.багажн.отсека снят и установлен, Накладка стойки D снят и установлен, Автомоб. спереди + сзади измерение, AZT подготовительная окрасочная работа, Видеокамера заднего вида запрограмм., Система выпуска ОГ снят и установлен, АКБ снят и установлен, Накладка стойки D снята и установлен, Задн.креп.полоса снят и установлен, Задн.крышка отрегулиров., Облицовка задн.части кузова заменен, Задн.креп.полоса снята и установлен, Блок упр. PASM заменен, Блок управления камеры обзора запрограмм., Мойка для осмотра ТС, Steuergerat Spurwechselassi. снят и установлен, Уплотнение задн.крышки снят и установлен, Блок упр. PASM снят и установлен, Шторка багажного отсека снят и установлен, Задняя

оконечная панель заменен, ОБЛИЦОВКА Л ПАНЕЛЬ ЗАДКА С/У, ОБЛИЦОВКА Л ПАНЕЛЬ ЗАДКА С/У, Spannungswandler Start/Stop снят и установлен, Ресивер снят и установлен, Обивка задн.багажн.отсека снят и установлен, 2 Steuergerate Spurwechselass запрограмм., ФОНАРЬ З ПР НАРУЖНЫЙ - С/У, Дополнительная АКБ снят и установлен, Steuergerat Spurwechselassi. снят и установлен, ФОНАРЬ З Л НАРУЖНЫЙ - С/У, Рег.дорожн.просв. сливь и заправить (вся система), Задн.креп.полоса снята и установлен, ПОЛ БАГАЖНИКА ЗАДНИЙ - ЗАМ (СОП РАБ), Абсорбер снят и установлен, САБВУФЕР - С/У, ПРИБОР УПРАВЛ З PDCC СНЯТЬ/УСТАН, ЭБУ PDCC - ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ

● **Текущий ремонт**

31 марта 2021 • Пробег 40 386 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка автомобиля по 111 пунктам, Торм.колодка отрегулиров., Передняя кол.арка снята и установлен, Дополнительный насос снятие и установка, проверка проводки доп. насоса ОЖ, Ремонт разъёма дополнительного насоса

● **Текущий ремонт**

17 мая 2021 • Пробег 45 293 км • Дилер • Санкт-Петербург

Кожух двигателя снят и установлен, Катушка зажигания снята и установлена, Свеча зажигания снята и установлен, Масляный сервис


● **Текущий ремонт**

20 июля 2021

АвтоСпецЦентр

Пробег 46 992 км • Москва

Слесарный ремонт



● **Размещение первого объявления на Авито**

23 июля 2021 • Пробег 46 991 км • Авито • Москва

● **Размещение первого объявления на других площадках**

24 июля 2021 • Пробег 46 991 км • Объявления на других площадках • Москва и МО, Москва


● **Текущий ремонт**

18 августа 2021

АвтоСпецЦентр

Пробег 47 009 км • Москва

Слесарный ремонт



● **3 владелец**

Период владения:

19 августа 2021 – н.в.

Срок владения:

4 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Смена владельца

19 августа 2021 • Данные о регистрации • Московская область

Текущий ремонт

23 сентября 2021

АвтоСпецЦентр
Пробег 48 588 км • Москва

Слесарный ремонт



Установка доп. оборудования

5 декабря 2021

АвтоСпецЦентр
Москва

Слесарный ремонт




Текущий ремонт

10 декабря 2021

АвтоСпецЦентр
Пробег 50 723 км • Москва

Слесарный ремонт




Текущий ремонт

10 апреля 2022

АвтоСпецЦентр
Пробег 59 004 км • Москва

Слесарный ремонт




Кузовной ремонт

8 июля 2022

АвтоСпецЦентр
Пробег 59 005 км • Москва

Кузовной ремонт



Регламентное ТО

12 сентября 2022

АвтоСпецЦентр
Пробег 70 663 км • Москва



Текущий ремонт

22 ноября 2022

АвтоСпецЦентр


Пробег 74 042 км • Москва

Слесарный ремонт



Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 74 042 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров – дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет – раз в год, старше 5 лет – каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ещё найдено 483 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 20 августа 2018

Цвет: Красный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 16 августа 2025 года – 15 августа 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отзывал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 3 августа 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРШЕ РУССЛАНД"

Причины отзыва: По причине производственного дефекта работоспособность установленных на соответствующих автомобилях стоек заднего стабилизатора системы PDCC не может быть обеспечена в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Это может послужить причиной посторонних шумов и активации предупредительного сообщения желтого цвета. В дальнейшем возможно нарушение функционирования заднего стабилизатора, которое выражается в усилении эффекта недостаточной поворачиваемости и повышенной склонности автомобиля к кренам. Кроме того, в случае неисправности стойки, нельзя исключить повреждения элементов подвески, находящихся в непосредственной близости от стабилизатора PDCC.

Работы и рекомендации: На соответствующих автомобилях будут заменены стойки заднего стабилизатора системы PDCC.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

С 14 января 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРШЕ РУССЛАНД"

Причины отзыва: Существует вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время. В этом случае для вращения рулевого колеса потребуется прилагать повышенное усилие. Функциональность усилителя рулевого управления полностью восстанавливается после выключения и последующего включения зажигания.

Работы и рекомендации: На соответствующих транспортных средствах будет произведено перепрограммирование блока управления электроусилителя руля.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Panamera

Дата производства: 04.06.2018

Модельный год: 2018

Период производства: 2017 - 2021

Рынок: Европа

Двигатель: CVDA

Двигатель: 4000CC / 549hp / 404kW 4V FSI BIT ACT

Тип коробки передач: CODS2(8C)

Код цвета салона: BB



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.