



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 14 марта 2026 года

Skoda OCTAVIA, 2017

VIN: XW8AC6NEXJH012232

Госномер: M860OP750

Номер кузова:

XW8AC6NEXJH012232

Номер двигателя: 711706

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 5051275301

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Бежевый

Объём двигателя: 1 395 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 44 800 км

Предыдущие госномера:

M860OP75

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Серьезные недостатки

Есть расчёты стоимости ремонта

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Был кузовной ремонт

⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ Пробег — 44 800 км

ℹ 17 записей в истории эксплуатации

ℹ 1 техосмотр

Преимущества

✔ Нет сведений о розыске

✔ 1 владелец

✔ Залог не найден

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Есть полис ОСАГО

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Данные загружаются

🔄 Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

🔄 Сведения о штрафах не проверены

⊘ **Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены**

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту. Также вы можете проверить сведения об ограничениях на сайте ГИБДД.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 14.03.2026 11:13. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец**

По состоянию на 28 февраля 2026 года

Период владения: 17 июня 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! **Был в ДТП**

Сведения актуальны на 08.03.2026 16:58. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о ДТП можно проверить на сайте ГИБДД.

16 октября 2017 года в 18:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Московская область, городской округ "Богородский", Ногинск

Количество участников: 2

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

13 ноября 2017 года

Стоимость ремонта: 400 000 – 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость запасных частей: 300 000 – 400 000 ₽

Общая стоимость: 400 000 – 500 000 ₽

Ремонт

Крепление нижнее крыло переднее правое ремонтировать

Усилитель А-стойка нижний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Ручка наружная дверь передняя правая ремонтная окраска

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Усилитель А-стойка нижний окраска поверхности

Крепление нижнее крыло переднее правое окрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Шарнир в дверь передний правый окраска поверхности

Шарнир нижний дверь передняя правая окраска поверхности

Порог двери окраска для новой детали

А-стойка наружная правая окраска для новой детали

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Схождение передних колес - регулировка

Развал передних колес отрегулировать

Схождение колес задних - отрегулировать

Развал задних колес отрегулировать

Запасная часть для частичной замены

Боковина правая

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний	Обивка спинки передняя правая
Фара правая в сборе	Боковая нижняя передняя правая
Крыло переднее правое	Головная наружная правая
Подкрылок передний правый	Обивка механизма регулировки переднего правого
Замковая панель передняя	■ Ремень безопасности передний левый
Аппликатор	■ Ремень безопасности передний правый
Аппликатор	Облицовка крыши
Очищающий раствор	Корпус колесного подшипника правый
Клей комплект лобового стекла	Амортизатор передний правый
Активатор лобового стекла	Опора амортизационной стойки передняя правая
Праймер ветрового стекла	Колесный диск передний правый
Обрезная нить	Вентиль шины передний правый
Дверь передняя правая	Крышка ступицы передняя правая
Шарнир в дверь передний правый	Шина передняя правая
Шарнир нижний дверь передняя правая	Кольцо контактное
Молдинг наружный двери передней правой	■ Нижняя подушка безопасности водителя
Облицовка двери передняя правая	Колёсный диск задний правый
Зеркало наружное правое	Вентиль шины задний правый
Двухкомпонентный клей боковина правая	Корпус разъёма двери
Пленка боковина задняя правая	Корпус разъёма двери разобрать-собрать/замена
■ Нижняя подушка безопасности пассажира передняя	Корпус разъёма двери
Щиток приборов	Корпус разъёма двери разобрать-собрать/замена
Мягкая накладка спинка правая	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера передняя - заменить	Плѐнка боковины правой наклеить
Фара передняя правая - замена	Пленка боковины левая/правая - наклеить дополнительная работа
Фара - отрегулировать	Щиток приборов - снятие/установка
Рамка радиатора передняя - снятие/установка	Панель приборов замена (снята)
Крыло переднее правое - снятие/установка	Вставка центральной консоли - снятие/установка
Облицовка обтекателя снятие/установка	Блок подушек безопасности водителя замена (снятие)
Дверь передняя правая - замена (снята)	Диск/шина колеса переднего правого - замена
Поворотник наружный зеркала заднего вида правый - снятие/установка	Амортизационная стойка передняя правая - снятие/ установка
Обивка спинки передняя правая - снятие/установка	Амортизатор передний правый - снятие/установка
Облицовка крыши - заменить (снята)	Ступица передняя правая снятие/установка
Головная наружная правая - замена	Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Набивка спинки передняя правая - снятие/установка	Корпус подшипника переднего правого колеса - замена
Боковая подушка безопасности правая - снятие/ установка	Тормозной диск передний правый - снятие/ установка
Регулятор ремня правый - снятие/установка	Суппорт передний правый отсоединить-закрепить
Ремень безопасности передний левый - снятие/ установка	Дисковое колесо/комплект шин задний правый
Ремень безопасности передний правый - снятие/ установка	

Хладагент - слить/залить
Капот - снятие/установка
Петлевая стойка правая детали снять
Петлевая стойка правая - заменить
Петлевая стойка правая детали установить
Сиденье переднее правое - снятие/установка
Боковой правый восстановление геометрии
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка

Треугольное стекло заднее правое - снятие/
установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка
Порог двери правый детали снять
Порог двери правый - замена
Облицовка крыши - отсоединить/закрепить
Облицовка крыши - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Порог двери правый детали установить

26 марта 2018 года

Стоимость ремонта: 500 000 – 750 000 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₺

Стоимость механических работ: 30 000 – 40 000 ₺

Стоимость запасных частей: 400 000 – 500 000 ₺

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₺

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Ручка наружная дверь передняя правая ремонтная окраска

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Усилитель А-стойка нижний окраска поверхности

Окраска новой детали K1N (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Шарнир в дверь передний правый окраска поверхности

Шарнир нижний дверь передняя правая окраска поверхности

Порог двери окраска для новой детали

А-стойка наружная правая окраска для новой детали

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Схождение передних колес - регулировка

Развал передних колес отрегулировать

Схождение колес задних - отрегулировать

Развал задних колес отрегулировать

Запасная часть для частичной замены

Боковина правая

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний

Фара правая в сборе

Крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Замковая панель передняя

Аппликатор

Очищающий раствор

Клей комплект лобового стекла

Праймер ветрового стекла

Обрезная нить

Дверь передняя правая

Шарнир в дверь передний правый

Шарнир нижний дверь передняя правая

Ручка наружная дверь передняя правая

Молдинг наружный двери передней правой

Облицовка двери передняя правая

Зеркало наружное правое
Дверь задняя правая
Двухкомпонентный клей боковина правая
Пленка боковина задняя правая
Нижняя подушка безопасности пассажира передняя
Щиток приборов
Мягкая накладка спинка правая
Обивка спинки передняя правая
Боковая нижняя передняя правая
Головная наружная правая
Обивка механизма регулировки переднего правого

Ремень безопасности передний левый
Ремень безопасности передний правый
Облицовка крыши
Корпус колесного подшипника правый
Амортизатор передний правый
Опора амортизационной стойки передняя правая
Колёсный диск задний правый
Колесный диск передний правый
Крышка ступицы передняя правая
Нижняя подушка безопасности водителя
Аккумуляторная батарея 12В/44 А-С

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Аккумуляторная батарея снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - заменить (снята)
Облицовка бампера передняя - заменить
Фара передняя правая - замена
Фара - отрегулировать
Рамка радиатора передняя - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Облицовка обтекателя снятие/установка
Дверь передняя правая - замена (снята)
Дверь задняя правая - замена (снята)
Поворотник наружный зеркала заднего вида правый - снятие/установка
Обивка спинки передняя правая - снятие/установка
Облицовка крыши - заменить (снята)
Головная наружная правая - замена
Набивка спинки передняя правая - снятие/установка
Боковая подушка безопасности правая - снятие/установка
Регулятор ремня правый - снятие/установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Плётка боковины правой наклеить
Пленка боковины левая/правая - наклеить дополнительная работа
Щиток приборов - снятие/установка
Панель приборов замена (снята)
Вставка центральной консоли - снятие/установка

Блок подушек безопасности водителя замена (снятие)
Диск/шина колеса переднего правого - замена
Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка
Амортизатор передний правый - снятие/установка
Ступица передняя правая снятие/установка
Корпус подшипника переднего правого колеса - замена
Тормозной диск передний правый - снятие/установка
Суппорт передний правый отсоединить-закрепить
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Дисковое колесо/комплект шин задний правый
Хладагент - слить/залить
Капот - снятие/установка
Петлевая стойка правая детали снять
Петлевая стойка правая - заменить
Петлевая стойка правая детали установить
Сиденье переднее правое - снятие/установка
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Стапель переоборудование
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Порог двери правый детали снять
Порог двери правый - замена
Порог двери правый детали установить
Облицовка крыши - отсоединить/закрепить
Облицовка крыши - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Крыло переднее правое обработка полостей
Дверь передняя правая обработка полостей
Дверь задняя правая обработка полостей
Порог двери правый/левый обработка полостей
Кузовные детали антикоррозийная защита

Дверь передняя правая антикоррозионная защита
Дверь задняя правая антикоррозионная защита
Порог двери правый антикоррозионная защита
Крыло переднее правое антикоррозионная защита

❗ **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 467 787 ₽

✅ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✅ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✅ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✅ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✅ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✅ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

❗ **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 1 602 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 190 000 — 2 250 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 506 600 — 1 666 900 ₽

17 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 17 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

15 июня 2017 • Пробег 0 км • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

15 июня 2017 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

15 июня 2017 • Дилер • Москва

Период владения:

17 июня 2017 — н.в.

Срок владения:

8 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

17 июня 2017 • Данные о регистрации • Московская область

ДТП

16 октября 2017 • Данные о ДТП • Московская область, городской округ "Богородский", Ногинск

Расчет стоимости ремонта

13 ноября 2017 • Audatex

Текущий ремонт

5 марта 2018 • Пробег 4 335 км • Дилер • Москва

Тормозной диск передний снять/установить, Амортизатор снять и установить, Передняя панель снять и установить, Схождение задних колёс колес отрегулировать, Обивка потолка снять/установить, Колесный диск заменить, Развал задних колес отрегулировать, Схождение передних колес отрегулировать, Т/С СПЕРЕДИ И СЗАДИ - ЗАМЕРИТЬ, Подушка безопасности водителя заменить, Обивка потолка заменить, Боковая подушка безопасности, передн. правая снять и установить, Трехточечный ремень с преднатяжителем снять/установить, Переднее сиденье снять/установить, Амортизаторная стойка снять/установить, Передняя панель заменить, Поворотный кулак снять и установить, СУППОРТ П Л - ОТСОЕД-/ЗАКРЕПИТЬ, Консоль снять/установить, Подушка спинки переднего сиденья снять/установить, КОЛЕСО (КОЛЕСА) З - С/У, Накладка регулятора ремня снять и установить, Поворотный кулак заменить, Обивка спинки переднего сиденья снять/установить, Развал передних колёс отрегулировать, Верхние подушки безопасности заменить

Кузовной ремонт

6 марта 2018 • Пробег 4 335 км • Дилер • Москва

передняя дверь Заменить, Схождение задних колёс колес отрегулировать, Трехточечный ремень с преднатяжителем снять/установить, Поворотный кулак заменить, Заднее треугольное стекло снять/установить, Амортизаторная стойка снять/установить, Тормозной диск передний снять/установить, Обивка спинки переднего сиденья снять/установить, Переднее сиденье снять/установить, Обивка потолка снять/установить, Подушка спинки переднего сиденья снять/установить, Колесный диск заменить, КОЛЕСО (КОЛЕСА) З - С/У, Облицовка заднего бампера снять/установить, Развал передних колёс отрегулировать, ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У, Амортизатор снять и установить, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У, Т/С СПЕРЕДИ И СЗАДИ - ЗАМЕРИТЬ, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, AUDATEX дополнительная работа, Подушка безопасности водителя заменить, Обивка задней двери снять и установить, Ручка двери снять и установить, Дверная стойка заменить, Обивка потолка ослабить и закрепить, Обивка потолка заменить, КАПОТ - С/У ВКЛ: КАПОТ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, Передняя панель заменить, Верхние подушки безопасности заменить, Боковой указатель поворота снять и установить, ПЛЁНКА БОКОВИНЫ ЛЕВ НАКЛЕИТЬ, ПЛЕНКА БОКОВИНЫ Л/ПР - НАКЛЕИТЬ ДОП РАБ, ФАРА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, РАМКА РАДИАТОРА П - С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: ОПОРУ БАМПЕРА С/У, РАДИАТОР ОТКРУТИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ, ОБЛИЦОВКА ОБТЕКАТЕЛЯ С/У, Боковая подушка безопасности, передн. правая снять и установить, КРЫЛО П Л - С/У, Поворотный кулак снять и установить, Накладка регулятора ремня снять и установить, Хладагент слить и залить, Наружная часть порога заменить, КРОНШТЕЙН ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П - С/У, Передняя панель снять и установить, Фара заменить (снята)., ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР., ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: ПАНЕЛЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА И РЕШЕТКУ ВО С/У, СУППОРТ П Л - ОТСОЕД-/ЗАКРЕПИТЬ, СТОЙКА ШАРНИРА Н Л РЕМОНТНАЯ ДЕТАЛЬ СНЯТЬ ВКЛ: ОБЛИЦОВКУ В ЗОНЕ РЕМОНТА С/У. С/У., СТОЙКА ШАРНИРА Н Л РЕМОНТНАЯ ДЕТАЛЬ УСТАНОВИТЬ ВКЛ: СНЯТЫЕ ДЕТАЛИ УСТАНОВИТЬ, ПРИ НЕОБХ ЗАМЕНИТЬ., ПОРОГ ДВЕРИ ПРАВ ДЕТАЛИ УСТАНОВИТЬ, ВКЛ: СНЯТЫЕ ДЕТАЛИ УСТАНОВИТЬ, ПРИ НЕОБХ ЗАМЕНИТЬ., ПОРОГ ДВЕРИ ПР ДЕТАЛИ СНЯТЬ ВКЛ: ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА, КРЫ- ЛО, ДВЕРИ И УПЛОТНИТЕЛИ, СТОЕК- ОБЛИЦОВКИ, СИДЕНЬЕ П И З - СНЯТЬ, Консоль снять/установить, Развал задних колес отрегулировать, Схождение передних колес отрегулировать

Текущий ремонт

6 марта 2018 • Пробег 4 335 км • Дилер • Москва

шиномонтаж

Расчет стоимости ремонта

26 марта 2018 • Пробег 8 139 726 км • Audatex

Текущий ремонт

1 апреля 2018 • Пробег 5 419 км • Дилер • Москва

Шумоизолирующий кожух снять и установить

Текущий ремонт

1 апреля 2018 • Пробег 5 419 км • Дилер • Москва

то-0 Гарантия надежности

Текущий ремонт

1 апреля 2018 • Пробег 5 419 км • Дилер • Москва

Сервис по замене масла

Регламентное ТО

10 июня 2018 • Пробег 8 269 км • Дилер • Москва

Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла), Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у, Шумоизолирующий кожух снять и установить

Регламентное ТО

30 декабря 2018 • Пробег 15 654 км • Дилер • Москва

Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у, Сервис по замене масла

Регламентное ТО

8 июня 2019 • Пробег 21 233 км • Дилер • Москва

Свечи зажигания-с/у, Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла), Инспекционный сервис каждые 30 000 км, Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у, Шумоизолирующий кожух снять и установить

Прохождение технического осмотра


11 июня 2021

Данные о техосмотре
Пробег 44 800 км



Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 44 800 км.



1 владелец

1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

11 июня 2021 года

Пробег: 44 800 км

Действителен: До 11 июня 2023 года

Номер диагностической карты: 006511012100369

⊖ Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 15 июня 2025 года — 14 июня 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Octavia

Дата производства: 01.06.2017

Модельный год: 2018

Период производства: 2018 - 2021

Рынок: Чехия

Двигатель: CZDA

Диапазон номеров двигателя: 711706

Двигатель: 1400CC / 150hp / 110kW TSI

Тип коробки передач: RSW(6S)

Код цвета салона: HA



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.