

Отчёт от 23 августа 2022 года

# SKODA FABIA, 2013

VIN:	XW8ED45J2DK553573	Тип ТС:	Легковые автомобили комби (хэтчбек)
Госномер:	X839УВ77	Цвет:	Серый
Номер кузова:	XW8ED45J2DK553573	Объём двигателя:	1 598 см <sup>3</sup>
Номер двигателя:	398249	Мощность:	105 л.с.
Номер ПТС:	40НР060199	Последний пробег:	77 000 км
Номер СТС:	7710414012		
Год выпуска:	2013		

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

## Сводка по автомобилю

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ ДТП не найдены
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- i Не продавался на Авито
- i 9 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 77 000 км
- ! Был кузовной ремонт
- i Найдены сведения о 3 техосмотрах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

## ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

## ✓ Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации, и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять на штрафплощадке.

## ✓ Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

## ✓ 1 владелец по ПТС

Период владения: 16 июля 2013 — н.в.

Срок владения: 9 лет 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

## ✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».



## Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

### 14 ноября 2013 года

Стоимость ремонта: до 10 000 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

#### Замена

НАРУЖН ЗЕРКАЛО Л5J1857507D

СТЕКЛО ЗЕРКАЛА Л5J0857521Н+

ОБИВКА ДВЕРИ П Л - С/У

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА Л - С/У

---

**30 апреля 2014 года**

Стоимость ремонта: 10 000 – 20 000 ₹

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: до 10 000 ₹

Стоимость механических работ: до 10 000 ₹

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₹

### **Замена**

ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ 3 ПР

ЗАЩИТН ПЛЁНКА 3 ПР

НАКЛАДКА ЗАЩИТН ДВЕРИ 3 ПР - С/У

ПЛЁНКА БОКОВИНЫ ПРАВ НАКЛЕИТЬ

### **Ремонт**

БОКОВИНА 3 ПР В СБОТРЕМОНТИРОВАТЬ

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

ДВЕРЬ 3 ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

БОКОВИНА 3 ПР В СБРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

ДВЕРЬ 3 ПР - С/У

ОБИВКА ДВЕРИ 3 ПР - С/У

СТЕКЛОПОДЪЁМНИК С

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВЕРИ

КРОНШТ НАВЕСН АГРЕГАТОВ ДВЕРИ 3 ПР -  
С/У

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТЕКЛА 3 ПР - С/У

СТЕКЛО ДВЕРИ 3 ПР - С/У

УГЛОВОЕ СТЕКЛО ДВЕРИ 3 ПР - С/У

НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ 3 ПР - С/У

ПОДКРЫЛОК 3 ПР - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА 3 - С/У

УПЛОТН. ДВЕРИ ЗАДКА/КРЫШКИ  
БАГАЖНИКА -

КОЛЕСО (КОЛЕСА) 3 - С/У

## 4 августа 2014 года

Стоимость ремонта: до 10 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

КРЫЛО П ЛРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ПЕРЕДНИЙ СПОЙЛЕР - С/У

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - ОБЕ - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У

РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ПЕРЕДНЯЯ - С/У

КРЫЛО П Л - С/У

### ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

### ✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

### ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### i Не продавался на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.

## 9 записей в истории эксплуатации

16 июля 2013 года

### Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

---

14 ноября 2013 года

### Расчет стоимости ремонта

Audatex

---

30 апреля 2014 года

### Расчет стоимости ремонта

Audatex

---

4 августа 2014 года

### Расчет стоимости ремонта

Audatex

---

29 апреля 2015 года

### Кузовной ремонт

Дилер, Москва

;;

---

26 июля 2016 года

### Прохождение технического осмотра

**32 200 км**

Данные о техосмотре

---

10 декабря 2016 года

### Визит на сервис

**39 677 км**

 logo СТО Вилгуд, Королёв

#### Услуги:

- Контрольный осмотр по 41 параметру
  - Углы установки колес - экспресс проверка
-

---

23 июля 2018 года

**Прохождение технического осмотра**

**66 900 км**

Данные о техосмотре

---


29 июля 2020 года

**Прохождение технического осмотра**

**77 000 км**

Данные о техосмотре

## Пробег



## Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты - от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

## Найдены сведения о 3 техосмотрах

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»: — первые четыре года — не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет — ежегодно.

### 26 июля 2016 года

Пробег: 32 200 км

---

### 23 июля 2018 года

Пробег: 66 900 км

---

### 29 июля 2020 года

Пробег: 77 000 км



## Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 11 оплаченных штрафов. [Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.



## Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 5 августа 2022 года — 4 августа 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.



## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Fabia

Дата производства: 28.01.2013

Модельный год: 2013

Период производства: 2011 - 2015

Код двигателя: CFNA

Диапазон номеров двигателя: 398249

Двигатель: 1600CC / 105hp / 77kW SRE

Тип коробки передач: MFZ(6A)

Код цвета кузова: 8E8E

Код цвета салона: EG

## Узнайте о скрытых рисках — закажите выездную диагностику со скидкой 10%

Стоимость после скидки — от 3 510 ₽, зависит от модели и города.

Специалист поедет с вами на осмотр или организует его сам:

- ✓ Проверит системы и ходовые качества
- ✓ Проведёт компьютерную диагностику
- ✓ Отправит отчёт с результатами проверки
- ✓ Поторгуется с продавцом, если захотите

[Узнать больше на сайте партнёра](#)

Услугу оказывает ООО «Авто-Подбор»

[Условия выездной диагностики](#)



Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

