

Дарим скидку 10% на пакет из 5 отчётов

С промокодом LIKE отчёт стоит 117 ₽ вместо 130 ₽. Скидкой можно воспользоваться один раз.

[Использовать скидку](#)



Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 19 апреля 2023 года

RENAULT KAPTUR, 2016



Есть ещё 15 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

Фотография от 22 марта 2023 года

VIN:	X7LASREA756796715	Год выпуска:	2016
Госномер:	K676XA82	Тип ТС:	Легковой универсал
Номер кузова:	X7LASREA756796715	Цвет:	Черный
Номер двигателя:	P003007	Объём двигателя:	1 598 см ³
Номер ПТС:	82OE958090	Мощность:	114 л.с.
Номер СТС:	7848403632	Последний пробег:	75 000 км

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ! Был в ДТП
- ✓ Не найдены расчёты стоимости ремонта
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- i 1 объявление на Авито
- i 7 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 75 500 км
- i 2 техосмотра
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- i Попал под отзывную кампанию

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

✓ 1 владелец по ПТС

Период владения: 31 января 2017 — 25 ноября 2022

Срок владения: 5 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

11 ноября 2020 года в 15:50

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Ленинградская область

RENAULT KAPTUR — автомобиль из отчёта

Повреждения

Данные о них могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

HYUNDAI Solaris — другой участник

Повреждения

Данные о них могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



● С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.

✓ Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

i **1 объявление на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

22 марта 2023 года

Посмотреть объявление на Авито

После одного владельца.
Хорошее техническое состояние.
Использовался для поездок на дачу.
Зимой практически не ездил.
Два комплекта резины
Автомобиль по наследству.
Не на учёте.

Цена: 1 199 000 ₽ ↑ 29 000 ₽

Пробег: 75 500 км

Регион: Ленинградская область, Кудрово

7 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 7 событий и смена 1 владельца.

Период владения:

31 января 2017 — 25 ноября 2022

Срок владения:

5 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

31 января 2017 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

21 января 2019 • Пробег 26 702 км • Данные о техосмотре

ДТП

11 ноября 2020 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Прохождение технического осмотра

19 января 2021 • Пробег 54 000 км • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

22 марта 2023 • Пробег 75 500 км • Авито • Ленинградская область, Кудрово


Оценка авто

26 марта 2023 • Пробег 75 500 км • Дилер • Санкт-Петербург

Оценка авто

28 марта 2023 • Пробег 75 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Пробег



Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты — от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

21 января 2019 года

Пробег: 26 702 км

19 января 2021 года

Пробег: 54 000 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 20 декабря 2019 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОСКВИЧ"

Причины отзыва: Возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.

Работы и рекомендации: В качестве превентивной меры, производится переустановка петли замка капота, а также смена замка капота.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Captur Captur (HNA)

Код модели: Captur Captur (HNA)

Модельный год: 11 2016

Код двигателя: H4M429

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: H5JA;

Заводской номер автомобиля: H014216;

Тип двигателя: H4M;

Тип и индекс двигателя: H4M429;

Заводской номер двигателя: P003007;

Тип коробки передач: DK0;

Тип и индекс коробки передач: DK0002;

Заводской номер коробки передач: EMH09E5;

Уровень комплектации: EA2;

Дополнение к комплектации: SAN913;

Дополнение ограниченной серии: ENPB01;

Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Цветовая гамма салона: HARM01;

АБС: Да;

Тип системы кондиционирования воздуха: Автоматическая система кондиционирования воздуха;

Технические и законодательные требования страны: TLRP21;

Типы радио: RAD28C;

Заводской номер автомобиля: H;

Передний подлокотник: Без переднего подлокотника;

Дополнительное обозначение: RENAULT;

Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске холодного двигателя;

Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка безопасности;

Тип коробки передач/количество передач: Бесступенчатая трансмиссия;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Система стабилизации траектории движения: ESPHSA - Система стабилизации траектории с функцией помощи при трогании на уклоне;

Нормы выбросов: E05C;

Тип включения стеклоочистителя: ALEVA — С автоматическим включением стеклоочистителя и автоматическим включением наружного освещения;

Обивка сиденья: Велюр;

Тип колесного диска: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски;

Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только электрическое управление;

Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVCIPE - Для водителя - импульсный режим / для пассажира - только электропривод;

Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой;

Ходовые качества: 4x2;

Уровень системы навигации: SSNAV;

Дополнительные фары: PROJA2 - Противотуманный фонарь 02;

Ветровое стекло с подогревом: PBCH-C ветровым стеклом с подогревом;
Защита колесного диска: Да;
Специальные функции колес: RDIF08;
Запасное колесо: RSNORM;
Тип наружных зеркал заднего вида: RET02 - Наружные зеркала заднего вида 02;
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETC;
Регулятор скорости движения: Система регулирования скорости RV;
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03C;
Погружной подогреватель двигателя: СТНАВ1 - Плавкий предохранитель салона No. 1;
Тонировка стекол: VT - С тонировкой;
Противоугонные устройства: SDPCLV - Без противоугонного устройства

Узнайте о скрытых рисках — закажите выездную диагностику со скидкой 10%

Стоимость после скидки — от 3 510 ₽, зависит от модели и города.
Специалист поедет с вами на осмотр или организует его сам:

- ✓ Проверит системы и ходовые качества
- ✓ Проведёт компьютерную диагностику
- ✓ Отправит отчёт с результатами проверки
- ✓ Поторгует с продавцом, если захотите

[Узнать больше на сайте партнёра](#)

Реклама. ИП Литвинов С.А., ОГРНИП 320774600488542

[Условия выездной диагностики](#)



Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.